

	FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019	GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 08-04-2021 SERVICIO/ÁREA: UCI A - 9 SUR

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Sandra Botero - Enfermera

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
VISUALIZACIÓN DE PAR**

DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR		CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	X		
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	X		

OBSERVACIONES _____

Sandra Botero
FIRMA DEL EVALUADO

Don Polido
FIRMA DEL EVALUADOR

	FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019	GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 08-04-2021 SERVICIO/ÁREA: Uci Pediatría

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Dora Yisel Abril Arango

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
VISUALIZACIÓN DE PAR**

DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR		CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	X		
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	X		

OBSERVACIONES _____

Dora Yisel Abril A
FIRMA DEL EVALUADO

DORA YISEL A. PULIDOS
FIRMA DEL EVALUADOR

	FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019	GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 08-04-2021 SERVICIO/ÁREA: UCE 9 SUR


PERSONA EVALUADA Y CARGO: Lina Marcela Escobar S

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
VISUALIZACIÓN DE PAR**

DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR		CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	/		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	/		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	/		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	/		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos			No se retira la mascarilla.
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	/		

OBSERVACIONES _____


FIRMA DEL EVALUADO


FIRMA DEL EVALUADOR

	FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019	GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 08-04-2021 SERVICIO/ÁREA: UCE 9 Sur

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Silvia Nosa Ariango Parvajal, Act. Enf.

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
VISUALIZACIÓN DE PAR**

DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR		CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos			la mascarilla no se retira.
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	✓		

OBSERVACIONES _____

Silvia A.
FIRMA DEL EVALUADO

Dora Pulido
FIRMA DEL EVALUADOR

	FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019	GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: AP-GHU-S0008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 08-04-2021 SERVICIO/ÁREA: 8 SUR

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Luisa Fernanda Posso - Aux. Enf

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
VISUALIZACIÓN DE PAR**

DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR		CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	x		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	x		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.		x	
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	x		Tenia de la Desechable
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	x		
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	x		

OBSERVACIONES _____

Luisa fcb Posso
FIRMA DEL EVALUADO

DORA PULIDO
FIRMA DEL EVALUADOR

	FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019	GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 08-04-2021 SERVICIO/ÁREA: B SUR

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Bibiana Cardenas - Aux Ent.

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
VISUALIZACION DE PAR**

DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR		CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

OBSERVACIONES _____

Bibiana M^c
FIRMA DEL EVALUADO

DORA PULIDO
FIRMA DEL EVALUADOR

	FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019	GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: Abri 9/21 SERVICIO/ÁREA: CCU - G
 PERSONA EVALUADA Y CARGO: Carolina Aldaz Alzoyave. Aux Enf.


**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
VISUALIZACION DE PAR**

DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR		CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	X		
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	X		

OBSERVACIONES _____

Carolina Aldaz
FIRMA DEL EVALUADO

[Firma] copasst
FIRMA DEL EVALUADOR

	FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019	GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 08-04-2021 SERVICIO/ÁREA: UCI H - 4 Sur

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Angela Maria Cor Zapata - Enfermera profesional

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
VISUALIZACION DE PAR**

DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR		CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	X		
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso			

OBSERVACIONES _____


 FIRMA DEL EVALUADO


 FIRMA DEL EVALUADOR

	FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019	GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 08-04-2021 SERVICIO/ÁREA: UCI C. A-9 SUR

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Dolly Martinez - Aux. enf.

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
VISUALIZACIÓN DE PAR**

DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR		CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	x		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	x		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	x		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	x		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	x		
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	x		

OBSERVACIONES _____

* Dolly Martinez
FIRMA DEL EVALUADO

Dora Pulido
FIRMA DEL EVALUADOR

	FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019	GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 08-04-2021 SERVICIO/ÁREA: UCI-G
G ser covid
 PERSONA EVALUADA Y CARGO: Judy Caloba M Enfermera.

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
VISUALIZACIÓN DE PAR**

DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR		CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	✓		
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	✓		

OBSERVACIONES _____

Judy Caloba M
 FIRMA DEL EVALUADO


 FIRMA DEL EVALUADOR

	FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019	GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 23.03.21 SERVICIO/ÁREA: Uci e Adultos

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Yakeline Unego Restrepo

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
VISUALIZACIÓN DE PAR**

DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR		CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

OBSERVACIONES _____

Yakeline Unego R.
FIRMA DEL EVALUADO

 copASST
FIRMA DEL EVALUADOR

	FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019	GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 23-03-2021 SERVICIO/ÁREA: UCLC

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Geiya Alexandra Morales A

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
VISUALIZACIÓN DE PAR**

DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR		CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	1		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	1		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	1		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	1		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	1		
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	1		

OBSERVACIONES _____

Geiya Morales A
FIRMA DEL EVALUADO

[Firma] copASST
FIRMA DEL EVALUADOR

	FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019	GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 23-3-21 SERVICIO/ÁREA: UCI D

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Leidy Alejandra Flores Gómez

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
VISUALIZACIÓN DE PAR**

DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR		CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	✓		
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	✓		

OBSERVACIONES _____

Leidy A. Flores Gómez
 FIRMA DEL EVALUADO

[Firma] copasst
 FIRMA DEL EVALUADOR

	FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019	GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 23/03/21 SERVICIO/ÁREA: UCI D.

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Bobanera Andres Cuartas Jaramillo Jefe

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
VISUALIZACION DE PAR**

DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR		CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	✓		
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	✓		

OBSERVACIONES _____

Bobanera A. Cuartas J.
FIRMA DEL EVALUADO

[Firma] copasst.
FIRMA DEL EVALUADOR

	FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019	GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 23 Marzo 21 SERVICIO/ÁREA: UCID

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Jorge Dular Mayo Contreras Aux Enfermería

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
VISUALIZACIÓN DE PAR**

DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR		CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	✓		
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	✓		

OBSERVACIONES _____

Jorge Mayo
 FIRMA DEL EVALUADO

[Firma] coposst
 FIRMA DEL EVALUADOR

	FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019	GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 23-03-21 SERVICIO/ÁREA: UCI-D

PERSONA EVALUADA Y CARGO: ROBINSON M. GÓMEZ T.

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
VISUALIZACIÓN DE PAR**

DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR		CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	X		
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	X		

OBSERVACIONES _____

ROBINSON M. GÓMEZ T.
FIRMA DEL EVALUADO

[Firma] coposst
FIRMA DEL EVALUADOR

	FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019	GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 23/03/2021 SERVICIO/ÁREA: UCI D

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Ronald paul jaimes jiveez

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
VISUALIZACIÓN DE PAR**

DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR		CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	✓		
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	✓		

OBSERVACIONES Debería la atención de los usuarios con positivos en el Área UCI D


Ronald Paul Jaimes
 Enfermero Especialista UCI - U.F.P.S.
 C.G. 88.236.373
 FIRMA DEL EVALUADO


 COPASST
 FIRMA DEL EVALUADOR

	FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019	GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1


FECHA: 23/03/2021 SERVICIO/ÁREA: CCIC

PERSONA EVALUADA Y CARGO: María Alejandra Montoya Agudelo - Analista de Intervención

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
VISUALIZACIÓN DE PAR**

DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR		CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	✓		
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	✓		

OBSERVACIONES _____


 FIRMA DEL EVALUADO

 COPASST
 FIRMA DEL EVALUADOR

	FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019	GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 23.03.2021 SERVICIO/ÁREA: UCC

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Paola Andrea Usuga Ferrero, Enfermera

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
VISUALIZACIÓN DE PAR**

DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR		CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	✓		
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	✓		

OBSERVACIONES _____

Paola Andrea Usuga Ferrero
FIRMA DEL EVALUADO

 cop ASST
FIRMA DEL EVALUADOR

	FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019	GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 23-3-21 SERVICIO/ÁREA: UCI-D

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Arturo Henao Ramirez - Aux. enf.

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
VISUALIZACION DE PAR**

DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR		CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	✓		
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	✓		

OBSERVACIONES _____

Arturo Henao R.
FIRMA DEL EVALUADO

[Firma] coposst
FIRMA DEL EVALUADOR